

経営比較分析表（令和6年度決算）









静岡県 下田市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	漁業集落排水	H2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)
-	80.19	0.71	86.19	2,420




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
19,282	104.38	184.73
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
135	0.08	1,687.50

■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経営の健全性を示す経常収支比率は、健全経営の水準とされる100%を大きく上回っていますが、この要因としては収益の47.02%を占める一般会計からの負担金によるところが大きく、有収水量ではコロナ前の水量に戻っていない状況です。

令和6年4月1日から排水施設使用料を改定したため、使用料単価は向上したものの、経費回収率は、36.52%となり、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を下回っており、不足分については一般会計からの繰入を行っています。

また施設使用率は低く、処理能力に対して、実際の利用が十分に活かされていない状況です。汚水処理原価は比較的高い水準であり、人口減少や処理量の減少がコスト増加の要因となっています。

2. 老朽化の状況について

平成7年の供用開始から約30年が経過している中、平成26～27年にかけて、集落排水施設（排水処理場、中継ポンプ、管渠）の健全調査を行い、機能保全計画を策定しました。

排水処理場については、機器等の老朽化が著しいため、平成28年より更新工事を行い、令和3年に完了しています。

管渠については、調査の結果、健全度が保たれているため、現在は改築、更新計画の予定はありません。

全体総括

本事業は、一般会計からの繰入金により経常収支比率は高水準を維持しているものの、使用料収入のみでは事業運営に必要な費用を十分に賄えておらず、経営の自立性の確保という点では依然として課題が残っています。

今後は、施設の適切な維持管理を継続しつつ、使用料収入の確保や経費削減による経営効率の向上を図るとともに、将来的な人口動態や処理需要を見据えた事業規模の適正化について検討を進める必要があります。

一般会計への依存を抑え、持続可能な事業運営を目指した中長期的な経営改善が必要と考えます。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。